



Nachbau einer fehlenden Schraube für die STUDER A810

Bei der A810 eines Freundes fehlte nach dem Kauf die linke Schraube, die zur Befestigung der Frontklappe/Bedienpanel am Gehäuse dient.
(siehe Bild/roter Pfeil)



Ich habe die Schraube nachgefertigt. Nachfolgend die Fertigungszeichnung.
Vielleicht braucht jemand auch mal diese Schraube, weil sie fehlt.





Befestigungssituation der Bedienfront an der Maschine mittels der Schraube.