





Wenn das Zählwerk der A77, B77 oder das von der PR99MKI mal Geräusche macht, dann helfen einige Tropfen harzfreies Öl.

Es gibt Zählwerke die intern mit einem Zahnriemen angetrieben werden; es gibt sie auch mit einem Zahnradantrieb.



Der Zahnradantrieb ist generell lauter als der Riemenantrieb.
Aber die lauten Geräusche beim Umspulen des Bandes kommen daher, weil die beweglichen Teile im Zählwerk trocken sind und einfach mal einen Tropfen Öl brauchen. Auf den folgenden Bildern habe ich die Stellen mit den roten Pfeilen markiert, die zu ölen sind. Wichtig ist, das harzfreies Öl verwendet wird.



Die Achsen des Antriebes auch nachölen. Einfach das Öl an den markierten Stellen reinlaufen lassen.

